

V roce 2010 začala rekonstrukce Božích muk u čp. 203 v Doubici. Před zahájením prací jsme hledali nějaké dokumenty o tom, jak vypadal původní kříž. Písemné dokumenty o založení a provedení kříže zřejmě neexistují. Podařilo se získat alespoň několik fotografií, ze kterých je zřejmé, že původní kříž nebyl litinový, ale kovaný a postavy byly namalovány na plechových siluetách. Dokazuje to fotografie z roku 1966, kterou nám poskytl její autor pan Jan Reich. Fotografie zároveň dokazuje, jak byl křížek v této době zdevastovaný.



Křížek byl opraven kolem roku 1988. Bohužel opravy byly provedeny laicky, za využití nevhodných materiálů. Byl osazen litinový kříž. Uložení kříže v kamenném soklu bylo provedeno do betonové plomby. Toto spojení později způsobilo roztržení kamenné hlavice. Stav křížku na začátku roku 2010 a po zahájení prací zachycují další fotografie.



Po odstranění všech vysprávek a vyhodnocení stavu bylo rozhodnuto, že se vymění celá hlavice za novou. Byl osazen nový litinový kříž s kovanou vzpěrou a s figurální výzdobou, který více odpovídá původnímu provedení. Práce byly dokončeny v srpnu letošního roku.



***V sobotu 24. září 2011 v 11:00 zde proběhne krátká pobožnost, během které páter Antonín Sedlák opravená Boží muka vysvětlí. Srdečně zvou Jana a Milan Fuksovi***